

Rozpočet opravy

Oprava CAS 32 - T148

Označení služby	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Kabina řidiče - oprava zkorodovaných dílů kabiny řidiče, výměna stupaček kabiny řidiče	34 560,00 Kč	21%	41 817,60 Kč
Podvozková část - přetěsnění agregátů podvozkové části (převodovka, motor, pomocný náhon, manžety a gufera poloos, výměna kompletních olejových náplní, včetně filtrů a vložek, kompletní výměna spojky motoru	66 252,00 Kč	21%	80 164,92 Kč
Vodní nádrž - výměna vodní nádrže (ocelová, zvětšený objem 6.600 litrů, vnitřní nátěr vodní nádrže, vnější olakování vodní nádrže)	326 446,00 Kč	21%	394 999,66 Kč
Výměna zkorodovaných dílů nástavby	30 909,00 Kč	21%	37 399,89 Kč
Vnější olakování vozidla - RAL 3000 (dle platné vyhlášky, olakování podvozkové části, zvýraznění vozidla reflexní páskou 30 dle EN48, instalace povinného označení vozidla /tlaky, rychlost, reflexní vesty atd./)	108 198,00 Kč	21%	130 919,58 Kč
Instalace sklopného osvětlovacího stožáru (osvětlovací hlavice 4 kusy LED pracovní reflektor, 27 W / kus, napájecí napětí 24V	27 358,00 Kč	21%	33 103,18 Kč
Instalace AL bedny pro uložení ženijní výbavy (délka 200 cm, šířka 40 cm, výška 50 cm)	16 621,00 Kč	21%	20 111,41 Kč
Celkem za nabídku	610 344,00 Kč	128 172,24 Kč	738 516,00 Kč

Poznámka: Nabídka obsahuje cenu materiálu a práce