V Boskovicích dne 22. února 2019

Věc: Zadávací řízení - „Rekonstrukce osvětlení u fotbalového hřiště s UMT povrchem“ – vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), na kterou se nevztahuje povinnost provést zadávací řízení dle zákona, a která je spolufinancována za spoluúčasti hl. m. Prahy pro oblast podpory sportu a tělovýchovy v souladu s Celoměstskými programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na období 2018 – 2020, pod názvem **„Rekonstrukce osvětlení u fotbalového hřiště s UMT povrchem“**, zadavatel obdržel dotazy. Na tyto dotazy zadavatel odpovídá takto:

Dotaz:
Žádáme zadavatele o dodatečnou prohlídku místa staveniště. Pokud je to možné, nejlépe zítra 22.2.2019 dopoledne. Popřípadě v jiném náhradním termínu.

Odpověď
Zadavatel se dále rozhodl uskutečnit další prohlídku místa plnění:
Prohlídka místa plnění se koná **dne 27.02. 2018 v 17.00 hodin.**
Sraz účastníků je před budovou šaten Fotbalového klubu FC Zličín na adrese U Zličínského hřiště 499/3, 155 21 Praha - Zličín. Případné dotazy plynoucí z prohlídky místa plnění je nutno doručit písemně na osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností.
Žádost o informace bude obsahovat e-mail, číslo faxu, kontaktní telefon a přesnou adresu dodavatele, na kterou bude možno odpověď doručit. Znění dotazu a odpověď bude rovněž poskytnuta všem dodavatelům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace.

Dotaz:
Žádáme zadavatele o vysvětlení, zda je výška dodatečně osazovaných stožárů pro variantu B uvažována rovněž 15m tak jako u zkrácených rohových?

Odpověď
Ano, předpokládá se výška 15 m.

Dotaz:
Je zadavatelem požadována dodatečná povrchová úprava stávajících stožárů?

Odpověď
Povrchová úprava stávajících sloupů požadovaná není.

Dotaz:
Lze poskytnout zadavatelem něco více z výkresové části PD, než jen pouhý půdorys hřiště?

Odpověď
Zadavatel nemá k dispozici jinou dokumentaci, než která byla zveřejněna.

22. února 2019 15:57
CN=Mgr. Martin Budiš
OU=1, serialNumber=53 254 182
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2

Dotaz:
Žádáme zadavatele o informaci, jaká je výška stávajících stožárů?

Odpověď
Výška stávajících sloupů je 20 m.

……
Mgr. Martin Budiš
osoba pověřená výkonem zadavatelských činností