STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA

Stávající zpevněná plocha (komunikace) s prašným povrchem – 630 m2
Skladba vrstev zpevněné plochy v současné době zajišťuje propustnost pro srážkové vody (jedná se o vrstvy strusky a drceného kameniva a na povrchu skladbu uzavírá drcená struska).
Stávající zpevněná plocha je lemována silničními obrubníky, jejichž horní plocha je převýšena oproti výškové úrovni okraje komunikace o cca 100mm.
V některých úsecích okraje komunikace je horní plocha obrubníků ve stejné úrovni, jako okraj komunikace. V těchto úsecích bude nutno osadit nové silniční obrubníky a zajistit potřebné zvýšení okraje komunikace.
Úprava pojízdné plochy komunikace :
Na stávající podklad (zpevněnou plochu) bude uložena zámková dlažba výšky 80mm do vrstvy drcené strusky o průměrné tloušťce 40mm.
(Tímto opatřením bude dosaženo bezprašnosti povrchu pomunikace a rovněž bude zachována vodopropustnost stávajícího povrchu komunikace)

LEGENDA

- Hranice parcel
- Hranice parcel ve vlastnictví stavebníka
- Stávající řešený objekt
- Stávající zpevněná plocha – 630 m2
- Rozšíření zpevněné plochy – 148 m2
- Stávající silniční obrubník
- Nový silniční obrubník 150x250mm do betonového lože– 105 bm

ROZŠÍŘENÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Na uvedené ploše budou prováděny následující činnosti :

1) Skrývka ornice v tl.300mm (180 m2–54 m3), odvoz na skládku–10km
2) Výkop zeminy + úprava zemní pláně (160 m2–40 m3), odvoz 10km
3) Skladba konstrukce zpevněné plochy (komunikace) :
   Zámková dlažba tl.80mm
   Drcená struska 40mm
   Štěrkodrť 150mm
   Štěrk 250mm

Nové silniční obrubníky budou osazeny s převýšením 100mm od úrovně okraje komunikace a budou osazeny do betonového lože.
Navržená skladba–zámková dlažba a další vrstvy– jsou vodopropustné a touto úpravou bude dosaženo bezprašnosti povrchu.

Plocha rozšíření zpevněné plochy je vyspádovaná tak, aby z ní voda při intenzivních srážkách stékala do uliční vpusti, situované v rohu stávající zpevněné plochy.

Investor:	Rychvaldská pekárna, s.r.o. ul.Orlovská 476, 73532, Rychvald			KOMUNIKACE
Projektant:	Doc.Ing.Jaroslav Solař,PhD. ul. Moravská 12/1380, Hlučín	Stupeň PD DPSŘ	Měřítko 1:500	Datum 02/2016
Akce:	Rekonstrukce objektu č.p.476, Rychvald			
Výkres:	Zpevněné plochy– situace	Číslo výkresu	201	