


# ELEKTROMĚR TŘÍFÁZOVÝ - DVOUSAZBOVÝ SPÍNÁNÍ SAZBY HDO-FMX

OS-HOP



## BAREVNÉ ZNAČENÍ

č - černá  
h - hnědá  
š - šedá  
zž- zelenožlutý  
m - modrý

OS-HOP - ochranná svorkovnice (PEN)

UPOZORNĚNÍ : DOPORUČUJI VYDRÁTOVAT  
ELKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ PRO DVOJSABU  
A POČÍTAT S MÍSTEM PRO SPÍNACÍ HODINY  
FMX PRO AKU A PT SAZBU.

SOUSTAVA: 3/N/PE/AC 50Hz 230/400V-TNS  
OCHRANA : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41  
ZÝŠENÁ OCHRANA POSPOJOVÁNÍM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ  
DOPLŇKOVÁ PROUDOVÝMI CHRÁNIČI In=30mA

Stupeň: DPS	Formát: A4	Investor: Obec Prackovice nad Labem, Prackovice nad Labem čp. 54	Poznámka:
Zpracoval: ING.PETR ERBEN	Kreslil: ING.PETR ERBEN	Místo: PRACKOVICE NAD LABEM	Kraj: ÚSTECKÝ
Číslo zakázky:		Datum: 02/2018	
Název akce: <b>Hasičská zbrojnice Prackovice nad Labem</b> Prackovice ppč. 35/1, 35/2, 35/5			
Název výkresu: DVOUSAZBOVÝ EL-MĚR PRO PV A AKU-TUV VNITŘNÍ ZAPOJENÍ RE			Měřítko: ---
			Číslo výkresu: D1.4.4.6