


POZNÁMKY :

STÁVAJÍCÍ STAV - OCELOVÉ ROZVODY
ROZVODY JSOU ZAKRESLENY V NOVÉ DISPOZICI
STÁVAJÍCÍ ROZVODY OPATŘIT NOVÝM NÁTĚREM
ROZVODY NA ZDECH VEDENY VIDITELNĚ, V 1.NP VOLNĚ NAD PODLAHOU
NOVÝ ROZVOD - TRUBKY OCELOVÉ
PROVEDENÍ DLE ČSN EN 1775, ČSN 73 0802, TPG 704 01, TPG 700 01
NEFUNKČNÍ ROZVODY ODSTRANIT
ROZVOD VE VARNĚ UKONČEN PŘED KAŽDÝM SPOTŘEBIČEM UZAVÍRACÍM KULOVÝM KOHOUTEM - PLYNOVÝM
SPOTŘEBIČE PŘIPOJENY FLEXIBILNÍ HADICÍ - PLYNOVOU - max. DÉLKA 1,0 m

ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	HL. INŽ. PROJEKTU	 INGESTA spol.s r.o. HASIČSKÁ 550/50 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA	
ING. TOMÁŠ KARPALA	ING. RADEK HIMLAR			
mob. : 608709800	mob. : 777716610			
OBJEDNATEL	SO U Opava, p.o., Boženy Němcové 2309/22, 746 01 Opava			
KRAJ	KATASTR. ÚZEMÍ	PARCELA ČÍSLO	STUPĚŇ DOKUMENTACE	DSP
Moravskoslezský	Opava-předměstí	2704/3	DATUM	05/2018
STAVBA	Stavební úpravy kuchyně			
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU	SO 01 - Stavební úpravy kuchyně			
OBSAH VÝKRESU	PLYN - NOVÝ STAV		MĚRITKO	ČÍSLO VÝKRESU
			1:50	D.1.4.1.b.5