

Dodatečná informace č. 5 k zadávacím podmínkám zakázky

název veřejné zakázky:	„Rekonstrukce areálu loděnice TJ Synthesia“
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod	
registrační číslo projektu:	CZ.1.13/2.1.00/27.01264
Evidenční číslo zakázky ve VVZ	490518
druh zadávacího řízení:	otevřené podlimitní řízení
předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:	9 260 310,- Kč
IČ zadavatele:	006 54 833

V zadávacím řízení byla podána následující **Žádost o dodatečné informace č. 5:**

1. Hmotnost přebyt výkopku se ve výkazu výměr při přepočtu na hmotnost násobí koeficientem 1,4 je dle mého názoru nedostatečná, běžně se používá 1,6 t/m³ plně odpovídající by byl 1,8 t/m³, prosím o prověření.
2. Parotěsná folie e používá ze strany předpokládané větší teploty v zimním období, tedy i tlaku, přičemž pak dochází k difuzi vodních par. Folie je umístěna co možná nejblíže vnitřnímu prostoru, prosím o uvedení smyslu parotěsné folie ještě nad tepelnou izolací – takto by mohlo při porušení spodní vrstvy docházet ke zbytečné kumulaci vlhkosti v tepelné izolaci, pojistná hydroizolace se nachází pod plechovou krytinou, v kombinaci se zhotovením této hydroizolace z modifikovaného pásu, tento plní i po přikotvení krytiny funkci pojistné hydroizolace.
3. V řezu C je uvedena jako hydroizolace proti zemní vlhkosti folie parotěsná, stejná jako nad polystyrenem, přičemž v rozpočtu je pod položkou 102 cca 158 m² provedení hydroizolace přitavením, materiál pod položkou 103 má výměru pouze cca 64 m² včetně přesahů. Nejedná se o chybu?
4. Dále nová hydroizolace není spojena s hydroizolací pod zdivem – je pod zdivem vůbec nějaká?
5. V řezu C je uvedena dlažba tl. 20 mm, předpokládám, že nebude požadováno, prosím o bližší specifikaci alespoň rozměrů obkladů a dlažeb a předpokládaného standardu, ve výkazu výměr uvedený popis obklad porovinový asi nebude úplně odpovídající pro obložení umývárny.
6. V rozpočtu chybí položky pro provedení vnitřní izolace pod obklad – plocha + koutová páska, dále vyplnění spár silikonem.
7. V půdorysu je u zateplení zdiva uvedena hvězdička, což v souladu s textovou částí zadávací dokumentace znamená, že se práce nebudou provádět, přičemž pod položkami 152-155 a 179 výkazu výměr je zhotovení nového obkladu z voduvzdorné překližky – znamená to tedy, že se nebude provádět pouze zateplení pod fasádou z překližky – není to neehospodárné nebo se počítá s nevyužíváním objektu v zimních obdobích, i tak je však nutné objekt temperovat. Samostatné plynosilikátové zdivo nemá ani doporučenou hodnotu tepelného odporu pro těžké stěny.
8. Dále je v půdorysu uvedena hvězdička v místnostech 0.04-0.08, jaké práce se nebudou provádět?
9. V projektové dokumentaci dle mého názoru chybí skladba podlah (dle tabulky místností P1-P4), prosím o prověření, kde by se měla nacházet.
10. Nové výplně otvorů nebudou požadovány v souladu s ČSN EN 12207/ČSN EN 12208. Požadavek ani práce s tím spojené, které by byly uvedeny ve výkazu výměr zadávací podmínky neobsahují.
11. V řezu B je uveden protipožární nátěr příhradových vazníků, prosím o prověření, kde jsou ve výkazu výměr obsaženy práce pro jeho provedení?
12. Prosím o bližší specifikaci provedení povrchové úpravy betonové podlahy místností 0.09 a 0.10, je mnoho možností od nátěru Eternalem Stabil až stěrky Sikafloor.

Dodatečné informace č. 5

1. Koeficient pro přepočet násobení hmotnosti se nemění, tedy zůstává 1,4
2. Vrchní folie má být difusní
3. V řezu C má být hydroizolace
4. Vodorovná izolace musí být spojena s izolací ve zdivu
5. V řezu C keramická dlažba může být i 6 mm; design určí projektant s investorem
6. V nepodsklepeném 1. NP není nutný nátěr
7. Zateplení je vysvětleno v legendě – číslo výkresu DN 2
8. Hvězdičky v místnostech 0.04 - 0.08 jsou u umyvadel a sprchových stěn
9. Skladby podlah P1-P4 jsou v TZP str. 7
10. Výplně otvorů jsou specifikovány v TZP v tabulce oken
11. Protipožární nátěr započtete do položky 137 oddílu 763 - úprava střešní konstrukce
12. V místnostech 0.09 a 0.10 bude použita stěrka odolná proti obrušování, nárazu, oděru a chemickým vlivům

Současně s vydáním dodatečných informací **zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** a stanovuje nový termín pro otevírání obálek následně:

14.3. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne **24. 7. 2014 ve 14:00 hodin**.

Nabídky se přijímají v sídle osoby pověřené zadavatelskou činností v sídle INGENIRING KRKONOŠE a.s., Pražská 135, 541 01 Trutnov, a to do konce lhůty pro podání nabídek v době od 8:00 hodin do 15:00 hodin; poslední den pak do 14:00 hodin.

14.4. Otevírání nabídek

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **24. 7. 2014 ve 14:00 hodin** v zasedací místnosti č. 208 na shodné adrese.

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace se nemění.

Zadavatel odesílá dodatečné informace k zadávacím podmínkám všem uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Zadavatel současně uveřejní dodatečné informace stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace nebo kvalifikační dokumentaci, tedy na svém profilu zadavatele <https://veza.cz/Contracts.aspx/1078>

v Trutnově, dne 16. 7. 2014

na základě podkladů od projektanta a rozpočtáře sestavil a dodatečnou informaci č. 5 jménem zadavatele poskytuje

Ing. Ludvík Blažek
administrátor zadávacího řízení na základě plné moci

