



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



Výběrové řízení na stavební práce

zadávané podle Pravidel pro výběr dodavatelů Operačního programu
Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost, č.j. MPO 65504/16/61100, ze dne 5. 12. 2016
(dále jen „pravidla“). Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění.

„Inovace pro D PLAST a.s. – Výstavba haly LU7“

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 9 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

ZADAVATEL: D PLAST a.s., U Tescomy 206, Zlín-Lužkovice, PSČ 760 01

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám zveřejňuje zadavatel na profilu zadavatele a zároveň jsou rozesílány e-mailem všem dosud známým uchazečům ve smyslu bodu č. 19) pravidel.

Zadavatel poskytuje na základě dotazů a žádostí uchazečů níže uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Žádost o poskytnutí dodatečných informací:

Ve výkazu výměr 02 2316 Pol objektu SO 02 Přístřešek v položce č. 10 chybí množství výztuže. Prosíme o doplnění.

Odpověď :

SO 02 pol.č.10 je uvedena nulová tonáž záměrně, protože je již obsahem objektu SO 01 - v.č.202.

Žádost o poskytnutí dodatečných informací:

Ve výkazu výměr 07 2316 Pol objektu SO 08 Opěrné stěny, oplocení v položce č. 21 a č. 28 chybí množství výztuže. Prosíme o doplnění.

Odpověď :

SO 08 pol.č. 21 a 28 je uvedena nulová tonáž záměrně, protože je již obsahem objektu SO 01 - v.č.202



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



Žádost o poskytnutí dodatečných informací:

Ve výkazu výměr EL-pol objektu SO 01 se cena za dodávku rozvaděčů nesčítá do celkové ceny a nesčítá se ani v rekapitulaci – list EL-rek pod Dodávkou rozvaděčů, jak uvádíte v DI č.8. Prosíme o opravu této části výkazu výměr.

Odpověď :

Do předmětné části výkazu výměr byly doplněny vzorce.

Žádost o poskytnutí dodatečných informací:

Ve výkazu výměr VZT objektu SO 01 jsou neúplně nastavené vzorce. Pol. č. 138-143 a pol. č. 158-163 se nesčítají do celkové ceny. Prosím o opravu výkazu výměr.

Odpověď :

V těchto položkách vzorce nejsou, protože položky 138 až 143 jsou souhrnně sečteny v položce 144 (roztáhněte si řádek prosím), která je jako celková dodávka a montáž potrubí, stejně je řešeno u 158 – 163. Souhrnně řešeno cenou v řádku 164.

Žádost o poskytnutí dodatečných informací:

Ve výkazu výměr VZT objektu SO 01 v rekapitulaci je u VRN v množství uvedeno 0% a tyto položky se nijak nesčítají do celkové ceny, není u nich nastavený ani vzorec. Prosíme o opravu těchto položek ve výkazu výměr nebo potvrzení, že mají tyto položky zůstat oceněny hodnotou 0 a mají být započítány v ostatních položkách.

Odpověď :

Položky mají být oceněny 0,- Kč.

Žádost o poskytnutí dodatečných informací:

Ve výkazu výměr práce objektu SO 06 Trafostanice je uvedena položka montáž kioskové trafostanice – osazení jeřábem. V dodávce tato kiosková trafostanice není uvedena. Prosíme o informaci, zda máme mít dodávku kioskové trafostanice započítanou v ceně a pokud ano, v jaké položce.

Odpověď :

Trafostanice je ve výkazu v oddíle Dodávky položce č.7. Dodavatel tedy dodá trafostanici a osadí ji jeřábem.

Žádost o poskytnutí dodatečných informací:

Ve výkazu výměr 00 2316 Pol Vedlejší a ostatní náklady je položka č. 5 - Provoz investora. Prosíme o upřesnění, co má daná položka obsahovat.

Odpověď :



Jedná se o opatření, která bude muset zhotovitel vynaložit na to, aby svojí činností nebyl nijak ovlivněn chod firmy D PLAST a.s..

Žádost o poskytnutí dodatečných informací:

V těchto položkách je odkaz na výkres č.202, ve výpisu výztuže na tomto výkrese je tonáž 8,08t a kari sítě je 1,19 t. Tyto hmotnosti výztuže jsou již uvedeny v části SO 01 :

61	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	8,08
----	--------------	---	---	------

90	311362021R00	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí KARI	t	1,19
----	--------------	--	---	------

V části 02 SO 02 Přístřešek není uvedeno množství :

10	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	
		výkaz výztuže je obsažen v SO 01 - v.č.202:0		

07 SO 08 Opěrné stěny, oplocení není uvedeno množství:

21	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	
		výkaz výztuže je obsažen v SO 01 - v.č.202:0		

28	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	
		výkaz výztuže je obsažen v SO 01 - v.č.202:0		

Prosím o vyjasnění této části. Zůstanou tyto položky nevyplněné?

Odpověď :

Viz odpověď na první dva dotazy těchto dodatečných informací.

Žádost o poskytnutí dodatečných informací:

V dodatečné informace č. 8 bylo odpovězeno na to jaká má být hmotnost ocelové konstrukce objektu SO 01,02. Ve výpis výztuže je celková hmotnost 79 843 kg. Výztuž má být rozdělena pro objekt SO 01 a SO 02. V souhrnném rozpočtu č. 99270-3932941 (dodatečná informace č. 8), je hmotnost stanovena takto :



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



285	Nezatř.PC15	Ocelová konstrukce haly D+M+N	kg	78 034,75
25	Nezatř.PC02	Ocelová konstrukce přístřešku D+M kompletní provedení	kg	9 709,70

Prosím o doplnění správné hmotnosti.

Odpověď :

p.č. 285 (78 034,75) = 70 133 + 516,9 + 7 371,1 + 13,5

výkaz oceli 79 843 = 70 133 (SO 01) + p.č.25 (SO 02) 9 709,70

Žádost o poskytnutí dodatečných informací:

Ve výkazu výměr MaR objektu SO 01 chybí vzorce pro součiny a součty jednotlivých položek. Prosíme o doplnění.

Odpověď :

Do předmětné části výkazu výměr byly doplněny vzorce.


DODATEČNÁ INFORMACE ZADAVATELE:

Zadavatel poskytuje uchazečům výkaz výměr s označením „DI9“, aktualizovaný ke dni 8.3.2017. Do tohoto výkazu byly zapracovány veškeré dodatečné informace č. 1 - 9 poskytnuté zadavatelem. Položky, u kterých dochází ke změně, jsou značeny zeleně.

Přílohy:

- Revidovaný výkaz výměr „DI9“

Ve Zlíně dne 8. 3. 2017


Ing. Zdeněk Zubíček
ředitel společnosti

D PLAST a.s.
U Tescomy 206
760 01 Zlín - Lužkovice