



Číslo dopisu: 00255/UNI-OVA/2013

V Ostravě: 28.8.2013

Vyřizuje, tel.: Iveta Michalusová, +420 731 414 322

Věc: Dodatečné informace č. 01 k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku „Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jelení“ v souladu s § 49 odst. 1 - 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Na základě žádostí dodavatelů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadavatel upřesňuje tyto podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku vyhlášenou v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) následovně:

Dotaz č. 1:

Jedním z bodů regenerace kostela je restaurování vitráží s ornamentální malbou, ale v projektové dokumentaci chybí nějaký návrh restaurátorského postupu prací jednotlivých vitráží s fotodokumentací, stejný dotaz mám na kamenné prvky.

Odpověď č. 1:

Při restaurování vitráží bude dodržen tradiční restaurátorský postup:

Vyjmout Skleněné vitraje z rámu a provizorně zakrýt otvory oken.

A převézt je do ateliéru kde budou odborně zrestaurována následujícím způsobem:

-Zafixování jednotlivých plátů před demontáží a transportem

-Zaměření plátů

-Vyjmutí jednotlivých plátů z kovové konstrukce

-Demontování závětrných výztuh

-Ošetření kovové konstrukce

-Ošetření nosné kovové konstrukce a krycích plechů včetně nátěru

-Transport plátů do ateliéru

-Rozebrání plátů ze starého olověného profilu

-Omytí očištění jednotlivých skel

-Zhotovení šablon pro řezání nového skla

-Nařezání nového skla odpovídajících odstínů

-Matování nových skel u malovaných částí – podklad pro sklomalbu

-Provedení sklomalby na nových kusech skla včetně výpalu- u sklomalby

-Retušování zoxidované a vypadané sklomalby sklářskými vypalovacími barvami

-Vypálení sklomalby ve sklářské peci

-Lepení drobných prasklin silikonovým tmelem

-Zkompletování jednotlivých plátů

-Příprava olověného profilu-lití a tažení olova

-Založení plátů do nového olověného profilu včetně oboustranného pocínování

-Vyčištění plátů dřevěnými pilinami

-Ošetření výstužných želez

-Přicínování výztuh

- Očištění rámu vitrají od vrstev barev, nový nátěr

-Osazení takto restaurovaných plátů na původní místo včetně zatmelení



Kamenné prvky - na kostele se nenacházejí kamenné prvky k restaurování. Kamenný je pouze sokl, který bude zahozen maltou - viz projekt a rozpočet.

S pozdravem

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Libor Zegzulka'.

Ing. Libor Zegzulka
jednatel společnosti Unitender, s.r.o.,
organizace pověřená výkonem
zadavatelských činností